

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЕРЕЙМЕНТАУ
АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ БОЗТАЛ АУЫЛЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КММ-сі

ШЫҒЫС № 111

" 16 " 07 20 24 ж.

Начальнику
отдела по чрезвычайным ситуациям
Ерейментауского района Департамента
по чрезвычайным ситуациям
Акмолинской области
Доскенову.А.С.
от директора КГУ «Общеобразовательная»
села Бозтал отдела
образования по Ерейментаускому району
управления образования Акмолинской области»
Сергазинова.Г.Т.

Сопроводительное письмо об исполнении предписания

В исполнении предписания акта «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» от 16 июля 2024 года №18, направляем вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений требований, выявленных в ходе проверки.



/ Сергазинова.Г.Т.

Отчет

Об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований

КГУ «Общеобразовательная школа села Бозтал Отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», рассмотрев предписание «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по Чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» о устранении нарушений требования от 5 апреля 2024 года № 18 (далее – предписание), информируем о мерах, принятых во исполнении указанного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований основной общеобразовательной школы выполнено следующее:

1. Директору школы пройти обучение по программе Пожарно – технического минимума, с работниками проводить противопожарный инструктаж – обучение по вопросам пожарной безопасности. Основание: п.8 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Прошел недельный курс в уч. Комбинате города Астана – получил удостоверение по ППБ РК.
2. Завести журнал тренировок. Основание: п.14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Журнал завели с 3 мая 2024 года – провели 15 мая 2024 года тренировочную эвакуацию учащихся – преподавателей и тех. персонала.
3. На третьем этаже установить автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: п.62 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. На третьем этаже установили дополнительно сигнализацию оповещения на общий АПС. В данное время АПС сигнализация на всех 3 этажах работает.
4. Установить устройства для самозакрывания эвакуационных дверей! Основание: п.91 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. На обеих дверях запасного выхода установили устройство для самозакрывания (довод) дверей. Эвакуационные выхода работает в данное время.
5. Провести испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п. 87 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Ежегодно проводится испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Замеры провели по школе 24 октября 2023 году ИП «Имангалиев». Испытательная лаборатория ТОО «СТЕР - MS».
6. В кабинете труда демонтировать объемно планировочные решения в результате которых уменьшается безопасность эвакуации людей. Основание: п. 24 пп 5 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Временную стенку кабинете труда полностью демонтировали. Запасной выход освободили от ненужных предметов.
7. На путях эвакуации объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» привести в исправное состояние. Основание: п.35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Поставщик: ТОО «Беркут – Кокше » провели обслуживание АПС школы и подключили «Выход» к АПС (устранен).

8. На путях эвакуации в коридоре, демонтировать применение для отделки полов, горючего материала (линолеум). Основание: п.36 пп 5 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. На эвакуационных выходах убрали все горючие материалы. Выхода освободили от всех ненужных материалов (устранен).
9. На 1,2 и 3 этажах лестничного марша электрические светильники оборудовать защитными плафонами, предусмотренными конструкциями изготовителя. Основание: п.86 пп 1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. На лестничном марше установили светильники с плафонами.
10. В помещении столовой и библиотеки демонтировать эксплуатацию электрических проводов методом ручной скрутки. Основание: п. 80 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. В помещении столовой устранили все скрутки и установили щитовой ящик (устранили).



Отчет

Об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований

КГУ «Общеобразовательная школа села Бозтал Отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», рассмотрев предписание «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по Чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» о устранении нарушений требования от 5 апреля 2024 года № 18 (далее – предписание), информируем о мерах, принятых во исполнении указанного предписания.


В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований основной общеобразовательной школы выполнено следующее:

1. Директор школы прошел недельный курс в уч. комбинате города Астаны получил удостоверение по ППБ РК.
2. Журнал тренировок по эвакуации учащихся школы завели с 3 мая 2024 года – провели 15 мая 2024 года тренировочную эвакуацию учащихся, преподавателей и тех. персонала.
3. На третьем этаже установили дополнительную сигнализацию оповещения и подключили на общий АПС. В данное время АПС сигнализация на всех 3 этажах работает.




4. На обеих дверях запасного выхода установлен устройство для самозакрывания (довод) дверей. Эвакуационные выходы работают в данное время.







5. Замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по школе 24 октября 2024 году ИП «Имангалиев». Испытательная лаборатория ТОО «СТЕР - MS». АКТы предоставили главному специалисту Ерейментауской РОО.
6. В кабинете технологии полностью демонтировали временную стенку. Запасной выход освободили от ненужных предметов.



7. Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» работает в исправном состоянии обслуживает АПС школы ТОО «Беркут - Кокше».



8. На эвакуационных выходах убрали все горючие материалы. Выхода освободили от всех ненужных материалов (устранен).
9. На лестничном марше установили светильники с плафонами.



10. В помещении столовой устранили все скрутки и установили щитовой ящик (устранили).